

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-020

施工单位	湖南华邦		监理单位	常州正衡	
检查时间	2017.4.22		检查地点	外线	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	8号板塔吊已立, 符合图纸要求, 泥工人员均佩戴安全帽, 安全带。				
存在问题					
整改要求					
检查人	王卫华, 2017.4.22		施工项目部 签收人/日期	李占明, 2017.4.22	
整改情况	整改负责人: 日期				
复查意见	复查人: 日期				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

