

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-022

施工单位	南通通融. 湖南华容.		监理单位	常州飞. 研
检查时间	2017. 5. 27		检查地点	升石板
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	原计划室内管成施工, 电掣机二次设备室电 缆敷设, 电掣机人员均有相应资质证书. 安全地埋板.			
存在问题				
整改要求				
检查人	王. 研. 2017. 5. 27.	施工项目部 签收人/日期	李. 研. 2017. 5. 27	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

