

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-023

施工单位	湖北华网. 中化能源		监理单位	常州飞航
检查时间	2017.6.4		检查地点	外石河.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	综合楼层面防水施工. 钢筋绑扎符合要求. 有 块块. 混凝土强度为C30, 符合要求.			
存在问题				
整改要求				
检查人	王乐初. 2017.6.4.	施工项目部 签收人/日期	李昌明 2017.6.4	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

