

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-024

施工单位	湖北华网·中亿新能源		监理单位	常州飞研
检查时间	2017.6.10		检查地点	外经站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	陈云鹏墙面刮腻子, 室内地面砖施工, 布设埋管, 拉地网施工。			
存在问题	拉地网开挖深度不足, 拉地网埋深不够。			
整改要求	已下发相关整改通知单。			
检查人	王研 2017.6.10		施工项目部 签收人/日期	李志明 2017.6.10
整改情况	已整改 整改负责人: 李志明 日期: 2017.6.13			
复查意见	符合设计及规范要求 复查人: 王研 日期: 2017.6.13			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

