

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HRGI-027

施工单位	南通通胜. 湖南天人.		监理单位	常州飞信
检查时间	2017.6.29.		检查地点	老伙站.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	组件安装队伍未进行技术交底, 施工人员随意堆放组件, 且采用先下后上的顺序, 组件散料不规范.			
存在问题	组件安装堆放不符合要求.			
整改要求	已下发整改通知			
检查人	王敏 2017.6.29.	施工项目部 签收人/日期	李志明 2017.6.29	
整改情况	已整改			
	整改负责人: 李志明 日期: 2017.7.2			
复查意见	已整改			
	复查人: 王敏 日期: 2017.7.2			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

