

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HIRGF-028

施工单位	甘肃通霖		监理单位	常州飞龙	
检查时间	2017. 7. 21		检查地点	光伏区AB、A07区	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	箱. 逆变器基础平台支模, 钢筋绑扎.				
存在问题	钢筋绑扎不符合图纸要求.				
整改要求	已下发整改通知单.				
检查人	王百义 2017. 7. 21		施工项目部 签收人/日期	赵明 2017. 7. 21	
整改情况	整改中. 整改负责人: 赵明 日期: 2017. 7. 24				
复查意见	未整改. 复查人: 王百义 日期: 2017. 7. 24.				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

