

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-031

施工单位	南通通联、月利源案		监理单位	常州弘新监理	
检查时间	2017.9.15		检查地点		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	A02、A08、A10区支架安装, A03区组件安装, A07区拉地网焊接, 以上施工均符合技术交底要求, 安装面貌良好, 电力施工人员有资质证书。				
存在问题					
整改要求					
检查人	王利明, 2017.9.15		施工项目部 签收人/日期	李强, 2017.9.15	
整改情况	整改负责人: 日期				
复查意见	复查人: 日期				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

