

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-032

施工单位	湖南同能 甘肃源霖		监理单位	湖南21世纪	
检查时间	2017.9.16		检查地点	A03·A10·A02区	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	48·A10·A2区安装支架, 12区板头立柱除锈, 7区开挖接地沟, 电缆沟, 10区接地扁铁焊接, 及上户合施2设计文书, 电气施工人员有资质证书.				
存在问题					
整改要求					
检查人	何永明 2017.9.16		施工项目部 签收人/日期	何永明 2017.9.16	
整改情况	整改负责人: 日期				
复查意见	复查人: 日期				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

