

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGE-033

施工单位	南通通能·甘肃海霖		监理单位	湖南弘安监理
检查时间	2017.9.17		检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	12层板头打磨除锈, 11层接地扁排符合设计要求搭接 2倍以上, 抽查各层组件支架安装合格, 9层接地焊接 符合要求, 8层开挖电缆沟深度超过设计要求。			
存在问题				
整改要求				
检查人	李洪明 2017.9.17		施工项目部 签收人/日期	李洪明 2017.9.17
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建