

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇 4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-034

施工单位	南通通能 甘肃通能		监理单位	华时正信
检查时间	2017年9月20号		检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	① 1区组件安装符合设计要求 ② 2区组件安装符合设计 要求 ③ 3区组件安装符合设计 ④ 4区组件安装符合设计 ⑤ 5区组件安装符合设计 ⑥ 6区组件安装符合设计 ⑦ 7区组件安装符合设计 ⑧ 8区组件安装符合设计 ⑨ 9区组件安装符合设计 ⑩ 10区组件安装符合设计			
存在问题				
整改要求				
检查人	王孝全	2017.9.20.	施工项目部 签收人/日期	王孝全 2017.9.20
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

