

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HIRGF-035

施工单位	红安通能·甘肃鸿霖		监理单位	25 监理
检查时间	2017.9.22		检查地点	12.13.6.7.5 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	12区桥墩打磨除锈、刷油漆、做防腐 12.13.6.5.7 区整理支架、檩条、合符质量要求、打磨人员防护眼 镜、口罩、措施到位。			
存在问题				
整改要求				
检查人	钱 弘 弘 2017.9.22	施工项目部 签收人/日期	2017.9.22	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

