

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HIRGF-038

施工单位	甘肃海霖·江苏通限		监理单位	市协·251
检查时间	2017.9.28		检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	11月、6月 强电支架, 12月 除锈、油漆、防腐、4月 焊接地沟, 以上都是根据监理技术标准施工			
存在问题				
整改要求				
检查人	陈永华 2017.9.28	施工项目部 签收人/日期	陈永华 2017.9.28	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

