

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-040

施工单位	湖南通能甘肃通能		监理单位	湖南通能
检查时间	2017.10.6		检查地点	4区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视4区安装组件, 按照操作规范组件安装从上到下, 从中间一块组件, 组件角铁平整合格。			
存在问题	工人安全帽有不系帽带现象。 安装组件上下左右不整齐。			
整改要求	现场已指出整改。			
检查人	钱松	施工项目部 签收人/日期	罗心元 2017.10.6	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

