

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-042

施工单位	江苏团能		监理单位	湖南正德监理	
检查时间	2017.10.19		检查地点	9区巡查	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	9区巡查接地沟深度超设计80公分, 接地扁钢搭接处超规范宽度2倍, 做防腐到位。				
存在问题	焊接点不饱满				
整改要求	去渣重新补焊				
检查人	钱永明		施工项目部 签收人/日期	王卫军 2017.10.19	
整改情况	已整改符合设计要求。				
	整改负责人: 王卫军 日期 2017.10.19				
复查意见	符合要求				
	复查人: 王卫军 日期 2017.10.19				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

