

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HRGE-041

施工单位	湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.10.13		检查地点	一期光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	①A1区、A3区汇流箱接线 ②A1区组件安装 ③A2区接地网焊接 ④A6区电缆沟接地网焊接 ⑤A7区箱平台围栏焊接 ⑥A2区组件安装及焊接			
存在问题				
整改要求				
检查人	王全 2017年10月13日		施工项目部 签收人/日期	罗金九 2017.10.13
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

