

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: IIRGF-045

施工单位	湖南风能-湖南天仁新能源有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.11.10		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	①组件安装 A35、A21、Y328区修改路边组件板 ②A30区、A29区电缆沟回填 ③A17区电缆整理			
存在问题				
整改要求				
检查人	王孝臣 11.10		施工项目部 签收人/日期	刘超 2017.11.10
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

