

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HIRGF-046

施工单位	南通通联.		监理单位	正衡监理	
检查时间	2017.11.20		检查地点	A19区.	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机头防腐. 先对机头打磨除锈到位, 再刷5遍防腐漆, 作业时, 个别机头除锈不到位. 已要求整改.				
存在问题	个别机头打磨除锈不到位.				
整改要求	要求区域性自检并整改.				
检查人	王卫平. 2017.11.20		施工项目部 签收人/日期	王卫平 2017.11.20	
整改情况	正在整改 整改负责人: 王卫平 日期 2017.11.20				
复查意见	还未整改完成. 复查人: 王卫平 日期 2017.11.20.				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

