

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HIRGF-047

施工单位	甘肃鸿源		监理单位	湖南·2017	
检查时间	2017.11.26		检查地点	B03区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	管架按照图纸设计数量位置进行施工。设计管架标高为1.78米，实际检测数据为1.79米。				
存在问题	符合设计要求				
整改要求					
检查人	解阳		施工项目部 签收人/日期	罗子龙 2017.11.26	
整改情况	整改负责人: 日期:				
复查意见	复查人: 日期:				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建