

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-049

施工单位	甘肃海科		监理单位	湖南正衡
检查时间	2017.12.9		检查地点	B01区 B03区 B05区 B06区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	①现场打桩 ②支架安装 ③立柱焊接 ④修场内道路 ⑤桩基支模 符合设计要求			
存在问题				
整改要求				
检查人	王孝全	施工项目部 签收人/日期	汪卫华 2017.12.9	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。