

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇 4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-051

施工单位	美之茂		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.12.24		检查地点	B28区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	在光伏区巡视时发现B28区柱头焊接。			
存在问题	大面积焊接,不符合图纸焊接要求			
整改要求				
检查人	王孝全 2017.12.24	施工项目部 签收人/日期	汪卫军 2017.12.24	
整改情况	已整改 整改负责人: 汪卫军 日期 2017.12.24			
复查意见	已整改 复查人: 王孝全 日期 2017.12.24			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。