

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：湖南华容县北景港镇 4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号：HRGF-053

施工单位	甘肅鴻霖	监理单位	湖南正行
检查时间	2018.1.5 14:20	检查地点	B14区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	管桩基础施工。打桩前拉线。标示符之出。垂直角度90°。水平垂直。		
存在问题			
整改要求			
检查人	王. 2018.1.5	施工项目部 签收人/日期	罗. 2018.1.5
整改情况	整改负责人：                      日期		
复查意见	复查人：                                      日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。