

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇 4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-056

施工单位	南京英诚		监理单位	常州正信管理	
检查时间	9:00 ~ 17:50		检查地点	B24区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏组件安装, 安装前是否拉线, 安装耳垫后, 组件移位, 移位区分。				
存在问题	安装未拉线, 工人用木棒敲击组件, 存在对组件造成隐患, 裂纹隐患。				
整改要求	要求拉线安装, 双人抬板, 严禁敲击组件进行调整。				
检查人	王红印 2018.3.13		施工项目部 签收人/日期	罗金成 2018.3.13	
整改情况	已整改 整改负责人: 罗金成 日期 2018.3.13				
复查意见	现场查看合格。 复查人: 王红印 日期 2018.3.13				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。