

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇 4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-057

施工单位	南京英之茂		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018.3.27		检查地点	B30区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	组件安装,发现工人身人背板搬运,且用竹杆从组件背板挑起进行调整,严重违规。			
存在问题	此种搬运方式对组件造成隐裂。			
整改要求	现场责令整改。			
检查人	孙立, 2018.3.27	施工项目部 签收人/日期	汪卫军 2018.3.27	
整改情况	已整改。 整改负责人: 汪卫军 日期 2018.3.27			
复查意见	已整改。 复查人: 孙立 日期 3.27			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。