

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇 4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-058

施工单位	南京英之诚		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018.3.28		检查地点	B28区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	汇流箱接线, 检查正负极是否对应, 号码管是否按顺序对应准确, 方向一致, 接线是否按照规范要求进行。			
存在问题	无, 符合要求。			
整改要求				
检查人	王孝全 2018.3.28		施工项目部 签收人/日期	罗江 2018.3.30
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。