

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇 4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-059

施工单位	南京英之诚		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018.3.29		检查地点	B30区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	直流电缆接线, 电缆头制作符合规范要求, 相间区分对应正确, 电缆敷设垂直, 固定可靠。			
存在问题	无, 符合要求。			
整改要求				
检查人	王全 2018.3.29	施工项目部 签收人/日期	罗全 2018.3.30	
整改情况	整改负责人: 罗全 日期 2018.3.30			
复查意见	复查人: _____ 日期 _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。