

监理检查记录表

编号: HRCJ-062

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

施工单位	南京英能	监理单位	湖南正衡监理
检查时间	2018.4.13	检查地点	B2613
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	桩头防腐施工符合规范要求。		
存在问题	无。符合要求		
整改要求			
检查人	王孝金 2018.4.13	施工项目部 签收人/日期	冯卫军 2018.4.13
整改情况	已整改 整改负责人: 冯卫军 日期 2018.4.13		
复查意见	已整改 复查人: 王孝金 日期 2018.4.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

