

监理检查记录表

编号: HRGF-061

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

施工单位	南京英茂		监理单位	湖南正衡监理
检查时间	2018.4.20		检查地点	1371G
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 箱变平台接地扁铁连接面积及厚度不够达不到设计要求			
存在问题	接地扁铁厚度不够 连接面积达不到设计要求。已下发整改通知单			
整改要求	已发整改通知单 (HRGF-1) LT-0667			
检查人	徐思思 2018.4.20	施工项目部 签收人/日期	汪卫军 2018.4.20	
整改情况	已整改 整改负责人: 汪卫军 日期 2018.4.21			
复查意见	已整改 复查人: 徐思思 日期 2018.4.21			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

