



监理安全检查记录

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号: 18

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20170820	检查地点	水面电气安装施工, 组件、支架消缺, 电气消缺
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展安全隐患大检查; 2、安全体系及实施检查; 3、现场安全文明控制; 4、现场安全文明管理; 5、现场安全文明施工状况; 6、各班组交叉施工, 文明、安全关注点。		
存在问题	1、消缺用浮船形式过程中碰撞桩柱; 2、部分工人施工没有穿救生衣; 3、近期常有强降水、大风天气, 下班前固定好船只和浮船, 以及船上施工材料;		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请立即整改完毕。		
检查人	 2017.8.20	施工项目部接收人 / 日期	张金利 2017.8.20
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 张金利 日期: 2017.8.22		
复查意见	已整改完成 复查人:  日期: 2017.8.22		

