

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：19

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20170830		检查地点	水面电气安装施工，组件、支架消缺，电气消缺
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全隐患大检查； 2、安全体系及实施检查； 3、现场安全文明控制； 4、现场安全文明管理； 5、现场安全文明施工状况；			
存在问题	1、消缺施工部分工人劳保不全，无安全帽； 2、水上作业工人在运输材料人员时，速度过快有碰撞危险； 3、下班前固定好船只和浮船，以及船上施工材料；			
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请立即整改完毕。			
检查人	王兴明 2017.8.30	施工项目部接收人 / 日期	张金刚 2017.08.30	
整改情况	整改已完成。 整改负责人：张金刚 日期：2017.08.31			
复查意见	整改完成。 复查人：王兴明 日期：2017.8.31			

