

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：20

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20170910	检查地点	水面组件、支架消缺，电气消缺。围栏基础预制
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全隐患大检查； 2、安全体系及实施检查； 3、现场安全文明控制； 4、现场安全文明管理； 5、现场安全文明施工状况；		
存在问题	1、水面遗留施工包装垃圾较多，漂浮于升压站附近； 2、基础预制工人劳保穿戴不齐全； 3、电气单位剩余材料堆放位置缺灭火器，材料堆放混乱；		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请立即整改完毕。		
检查人	王兴明 2017.9.10	施工项目部接收人	张金刚 2017.9.10
整改情况	整改已完成 整改负责人：张金刚 日期：2017.9.13		
复查意见	已整改完成 复查人：王兴明 日期：2017.9.13		

