

监理安全检查记录

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号: 23

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20171010	检查地点	围栏安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求,紧密结合现场安全生产工作实际,开展安全隐患大检查; 2、安全体系及实施检查; 3、现场安全文明控制; 4、现场安全文明管理; 5、现场安全文明施工状况:		
存在问题	1、下雨过后有部分基础回填部分被冲刷下陷,需要重新回填夯实; 2、如遇到村民阻工,禁止与村民争吵,须尽快与总包负责人联系解决; 3、雨后及时检查山体、道路下放围栏基础有无冲刷损坏,及时修复; 4、河滩地段施工做好防塌陷工作,先检查排除隐患后施工;		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改,请立即整改完毕。		
检查人	王兴明 2017.10.10	施工项目部接收人 /日期	张金刚 2017.10.10
整改情况	以上问题已整改完毕。 整改负责人: 张金刚 日期: 2017.10.11		
复查意见	经复查,已整改完成 复查人: 王兴明 日期: 2017.10.11		