

监理安全检查记录

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号: 24

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20171020	检查地点	围栏安装、消缺征整改
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求,紧密结合现场安全生产工作实际,开展安全隐患大检查; 2、安全体系及实施检查; 3、现场安全文明控制; 4、现场安全文明管理; 5、现场安全文明施工状况;		
存在问题	1、带电区域消缺施工必须严格按照运维人员要求,相关票据合格,落实现场监护人员后施工; 2、风大天气下水作业必须救生衣、安全带穿戴合格后作业,防止危险; 3、有附近村民在光伏区放牧,安排专人检查巡视光伏区,禁止附近村民、家禽进入;		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改,请立即整改完毕。		
检查人	王兴明 2017.10.20	施工项目部接收人 / 日期	张全刚 2017.10.20
整改情况	已上问题已全部整改 整改负责人: 张全刚 日期: 2017.10.21		
复查意见	该复查,已整改完成。 复查人: 王兴明 日期: 2017.10.21		

