

监理安全检查记录

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：14

| | | | |
|-----------|---|-----------------|---|
| 施工单位 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 监理单位 | 常州正行 电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 20170710 | 检查地点 | 支架组件安装；各方阵背板连线；电缆桥架施工；光伏区桥架安装、电缆敷设、电缆终端制作 |
| 检查类型 | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况概述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全隐患大检查； 2、安全体系及实施检查； 3、现场安全文明控制； 4、现场安全文明管理； 5、现场安全文明施工状况； 6、各班组交叉施工，文明、安全关注点。 | | |
| 存在问题 | 1、作业面广，兼职安全员数量不足，现场安全监护不全面。 2、高处作业平台护栏需要加高至 1.2m。 3、发电机、电焊机电缆多处接头有松动。 4、临时用电接地不规范，部分电动设备一机多闸。 | | |
| 整改要求 | 严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请立即整改完毕。 | | |
| 检查人 | 王兴刚 | 施工项目部接收人 /日期 | 张会刚 2017.07.10 |
| 整改情况 | 已整改完成 | | |
| | 整改负责人：张会刚 日期：2017.07.11 | | |
| 复查意见 | 已整改完成 | | |
| | 复查人 王兴刚 日期：2017.07.11 | | |