

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号: 16

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20170730		检查地点	12#、13#方阵背板连线; 电缆 桥架施工; 光伏区桥架安装、 电缆敷设、电缆终端制作
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检 查情况概 述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求, 紧密结合现场安全生 产工作实际, 开展安全隐患大检查; 2、安全体系及实施检查; 3、现场安全文明控制; 4、现场安全文明管理; 5、现场安全文明施工状况; 6、各班组交叉施工, 文明、安全关注点。			
存在问题	1、现场施工垃圾较多, 没有及时清理; 2、淤泥内工人赤脚推船, 有划伤隐患; 3、高温天气, 现场无防中暑设施、药品; 4、跳板搭接长度不足, 跳板未做可靠固定。			
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请立即整改完毕。			
检查人	王兴明 2017.7.30	施工项目部接收人	张金刚 2017.7.30	
整改情况	上述问题已整改完成。 整改负责人: 张金刚 日期: 2017.7.31			
复查意见	已整改完成。 复查人: 王兴明 日期: 2017.7.31			

