


工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：02

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20170310		检查地点	1#、3#、5#方阵桩基施工； 水上机械打桩
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全隐患大检查； 2、安全体系及实施检查； 3、现场安全文明控制； 4、现场安全文明管理； 5、现场安全文明施工状况； 6、目前现场施工部位是陆地方阵打桩，水上方阵机械打桩。			
存在问题	1、现场打桩施工安全帽佩戴不规范，未系帽带。 2、水上作业个别工人抽烟。			
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请立即整改完毕。			
检查人	 2017.3.10	施工项目部接收人	 2017.3.10	
整改情况	已督促整改。 整改负责人：陶宽 日期：2017.3.10			
复查意见	已整改到位。 复查人：王兴明 日期：2017.3.11			