





工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：03

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司	
检查时间	20170320		检查地点	6#、4#、11#、12#方阵桩基施工；支架安装	
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全隐患大检查； 2、安全体系及实施检查； 3、现场安全文明控制； 4、现场安全文明管理； 5、现场安全文明施工状况； 6、目前现场施工部位是陆地方阵打桩，水上方阵机械打桩。				
存在问题	1、现场打桩施工安全帽佩戴不规范，未系帽带。 2、支架高空作业安全带佩戴情况不好。 3、水上作业个别工人抽烟。				
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请立即整改完毕。				
检查人	 2017.3.20		施工项目部接收人	 2017.3.20	
整改情况	 整改负责人：陶宏 日期：2017.3.21				
复查意见	 复查人  日期：2017.3.21				