

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：07

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20170430		检查地点	8#、3#、4#方阵桩基施工；支架组件安装；升压站屋面施工；箱变平台吊装
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全隐患大检查； 2、安全体系及实施检查； 3、现场安全文明控制； 4、现场安全文明管理； 5、现场安全文明施工状况； 6、各班组交叉施工，文明、安全关注点。			
存在问题	1、路口车辆多，未及时疏导。 2、码头堆放管桩不靠边，且吊车作业半径内有人员逗留。 3、运输车辆人员下车不佩戴安全帽。			
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请立即整改完毕。			
检查人	王兴明 2017.4.30	施工项目部接收人	崔清刚 2017.4.30	
整改情况	已按监理要求整改。 整改负责人：崔清刚 日期：2017.5.1			
复查意见	已整改完成 复查人：修琳琳 日期：2017.5.1			