

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号：TJGF-JLJC-04

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20170320	检查地点	#5 光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	施工单位进行打桩作业，监理现场检查了管桩的本身质量，并对管桩的标高、垂直度、纵横轴线、间距进行检查。		
存在问题	1、个别管桩标高、垂直度偏差较大。 2、个别管桩端部打桩时被损坏。 3、个别管桩打不进去。		
整改要求	1、将偏差较大的管桩参照水准仪、经纬仪进行处理。 2、对被损坏的管桩进行修复。 3、对打不进去的管桩进行锯桩处理。		
检查人	武满宏	施工项目部 签收人/日期	宋心娟
整改情况	已整改  <div style="text-align: right;">整改负责人 <i>宋心娟</i> 日期 2017.3.21</div>		
复查意见	已达要求  <div style="text-align: right;">复查人: <i>武满宏</i> 日期 2017.3.21</div>		