

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号: TJGF-JLJC-07

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20170406	检查地点	#1 逆变器升压平台基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	施工单位对#1 逆变器基础进行钢筋绑扎。监理人员对钢筋的材料规格, 钢筋的绑扎规范情况及预埋件预埋情况进行检查。		
存在问题	预埋件位置放错。		
整改要求	按设计图纸施工。		
检查人	武满宏	施工项目部 签收人/日期	朱明辉
整改情况	已整改 整改负责人: 杨志达 日期: 2017.4.7		
复查意见	已达要求 复查人: 武满宏 日期: 2017.4.7		