

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号：TJGF-JLJC-08

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20170415	检查地点	#2-#3 逆变器升压平台基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	施工单位对#2-#3 逆变器基础进行支模。监理单位对支模模架的材料规格，模架的搭设规范情况进行检查。		
存在问题	模架横杆数量较少。		
整改要求	要求施工单位加固模架，增加横杆。		
检查人	武满宏	施工项目部 签收人/日期	朱明发
整改情况	已整改 整改负责人: 杨成林 日期 2017.4.16		
复查意见	已达要求 复查人: 武满宏 日期 2017.4.16		