

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：淮沪电力田集电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏电站项目 编号：HHTJ-JCJL-006

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.04.04	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对 1#逆变器基础框架柱、圈梁及顶板钢筋绑扎情况进行检查。		
存在问题	预埋件位置放错。		
整改要求	按图纸要求放置预埋件。		
检查人	武满宏	施工项目部 签收人/日期	杨述 2017.4.4
整改情况	已正确放置预埋件。 整改负责人: 杨述 日期 2017.4.4		
复查意见	已达规范要求。 复查人: 武满宏 日期 2017.4.5		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。