

会议签到表

会议主题	安全稽查专题会议		
会议主持人	张品辉	会议地点	中分科技园5MW光伏发电项目部
会议记录人	张品辉	会议时间	2017.6.16
会议内容	见 附 页		
参加会议人员			
单 位	参 会 人 员		
乐叶能源	夏明松		
常州正衡监理电力工程监理有限公司	张品辉		
南京市栖霞区电力设备安装有限公司	王惠林 刘明松		
备注:			

会议纪要

编号：ZSKJY-CZZH-AQ-20170616

工程名称：中山科技园 5MW 光伏发电项目

签发：

会议地点	中山科技园项目部	会议时间	2017.06.16
会议主持人	张昌辉		
会议主题	安全会议		
上次会议问题落实情况： 会议问题已经整改落实			
本次会议内容： 中山科技园项目：张昌辉 为加强施工安全管理，确保安全工作，落实防盗防破坏措施，，落实施工现场人员驻地的防火措施，确保不发生火灾事故。我监理项目部对施工现场进行安全检查，内容主要包括如下方面： 1. 进入施工现场，必须戴好安全帽； 2. 屋面作业人员不能随意从屋面抛物，并防止产生较大噪音，以免影响园区办公； 3. 施工人员应做到挂牌上岗，穿好工作服； 4. 厂区内严禁吸烟；严禁酗酒后再在园区内闹事； 5. 特殊工种人员做到持证上岗； 6. 施工现场的成品保护安全情况； 7. 施工过程中的安全措施落实情况； 通过检查发现如下问题需要落实： 1. 仍有个别人员不戴安全帽情况发生； 2. 现场材料乱堆乱放，影响交通； 3. 已经安装完成的汇流箱柜门没有锁好；			
备注：			

监理检查记录表

工程名称：中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号：ZSKJY-CZZH-JL-20170616

施工单位	南京市栖霞电力设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 16 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行的是电缆沟开挖，汇流箱接线，逆变器到汇流箱布线；接地焊接；逆变器 MC4 接头施工；		
存在问题	1. 有人没有戴安全帽； 2. 汇流箱每天施工结束后，没有及时关好柜门； 3. 现场文明施工不到位，材料堆放位置不合理；		
整改要求	要求在 2 日内完成整改。		
检查人	张亚坤	施工项目部 签收人/日期	赵子
整改情况	整改负责人：赵子 日期：2017.6.16		
复查意见	已整改完成。 复查人：张亚坤 日期：2017.6.16		

