

监理检查记录表

工程名称：中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号:

施工单位	南京市栖霞电力设备工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 18 日		检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况			
存在问题	1、土建消缺人员所用电动工具无护罩。 2、现场施工用电动工具无接地。 3、办公区消防器材定期检查记录不完整。 4、个别施工人员未着工作服。 5、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。			
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检			
检查人		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人：_____ 日期：_____			
复查意见	复查人：_____ 日期：_____			