



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号: ZSKJY-CZZHL-JL-20170326

施工单位	南京市栖霞电力设备工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 3 月 26 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对现场进行开工前安全专项检查		
存在问题	1. 彩钢瓦屋面高度 15 米, 属于高空作业, 现场没有安全通道, 只有爬梯, 且四周没有安全围护; 2. 现场办公和住宿条件还不具备, 水电不到位, 存在乱拉乱扯用电安全隐患; 3. 进场工人还没有进行安全交底和安全教育;		
整改要求	要求在两日内按照上述要求进行整改到位后进行开始施工		
检查人	张昌辉 	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已经搭建了专用安全通道 整改负责人: 赵勇 日期: 2017 年 3 月 28 日		
复查意见	基本符合要求  复查人: 张昌辉 日期: 2017 年 3 月 28 日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

