



监理检查记录表

工程名称：中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号：ZSKJY-CZZH-JL-20170430

施工单位	南京市栖霞电力设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 30 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场安全文明施工情况和现场施工质量进行检查，重点检查季节性施工措施和现场吊装安全检查。以及水泥屋顶的钢支架施工进行检查		
存在问题	1. 仍存在个别工人没有戴好安全帽； 2. 水泥屋顶钢支架施工因屋面的高低不平，造成组件安装的底梁下需要垫片和水泥砂浆找平。但需要相关人员确认。 3. 现场钢支架组装完成后，没有及时进行转运，造成道路交通不畅； 4. 使用吊车吊人； 5. 安全用电不符合要求；		
整改要求	在 2 日内整改完成，并做好交底		
检查人	 张云峰	施工项目部 签收人/日期	 吴君林
整改情况	整改负责人：吴君林 日期：2017.4.30		
复查意见	复查人： 日期：		

