

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

编号: YSGT-JLJCJL-001

施工单位	远东集发科技有限公司	监理单位	常州王修电力工程有限公司
检查时间	2017.4.18 08:30分	检查地点	吴家丁区 14.2#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	据专项检查吴家丁区 14.2# 屋顶, 发现 14.2# 屋顶焊接		
存在问题	① 部分施工人员未正确佩戴安全帽。 ② 焊接时, 提前做好灭火措施, 施工现场未放灭火器。 ③ 现场人员屋顶抽烟。 ④ 高空作业过程中正确佩戴安全带。		
整改要求	1. 对新来人员进行三级安全教育。 2. 高空作业时, 安全带、保险绳要配备齐全。 3. 焊接过程中, 提前做好灭火措施, 确保作业安全。		
检查人	徐发基	施工项目部 签收人/日期	刘实 2017.4.18
整改情况	按以上要求已整改。 整改负责人: 刘实 日期 2017.4.19		
复查意见	已整改。 复查人: 徐发基 日期 2017.4.19		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。