

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

编号: YS67-J11CJL-002

施工单位	远东集成科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程有限公司
检查时间	2017.4.27. 08:30 ~ 09:30	检查地点	吴家圩村 3# 屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	据专项检查吴家圩村 3# 屋顶安全情况。		
存在问题	① 在检查过程中,工人未正确佩戴安全绳及安全带。 ② 在屋顶焊接过程中,未做安全防护措施(火花等飞溅) ③ 在施工人员休息时,施工员随意靠近临时防护外。		
整改要求	要求整改:对施工员进行全面安全教育,确保施工过程中人员安全。		
检查人	徐发菊	施工项目部 签收人/日期	周 凡 2017.4.27
整改情况	按以上要求已整改 整改负责人: 周 凡 日期 2017.4.27		
复查意见	已整改。  复查人: 徐发菊 日期 2017.4.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。