

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

编号: XJGFW-JLJCJL-005

施工单位	远东集发科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程有限公司	
检查时间	2017.5.18		检查地点	厂区内	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	专项检查厂区内安全情况。				
存在问题	1. 检查屋顶桥架安装过程中, 焊接未做好灭火器等防火措施。 2. 厂区内土建施工过程中, 一人未正确佩戴好安全帽。				
整改要求	按以上两点要求远东集发有限公司及时整改, 现场整改。				
检查人	刘发基		施工项目部 签收人/日期	刘发基 2017.5.18	
整改情况	按要求整改 整改负责人: 刘发基 日期 2017.5.18				
复查意见	已整改。 复查人: 刘发基 日期 2017.5.18				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。