

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

编号: YSGF-JLJCJL-001

施工单位	远东信成科技有限公司	监理单位	郑州正街电力工程有限公司
检查时间	2017.06.01	检查地点	吴羊丁区屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋顶安全。		
存在问题	1. 在检查中发现焊接时, 未做防火措施。(如灭火器) 2. 施工人员未正确佩戴安全带。		
整改要求	按从以要求尽快整改(现场整改)		
检查人	李书明	施工项目部 签收人/日期	李书明
整改情况	 整改负责人: 李书明 日期 2017.06.01		
复查意见	已整改。 复查人: 李书明 日期 2017.06.01		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。