

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项 35kV 汇集线路 编号: 003

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.17	检查地点	35kV 线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改。		
存在问题	塔基基础地脚螺栓锈蚀严重		
整改要求	地基基础地脚螺栓及时除锈并做好地脚螺栓保护工作		
检查人	王洪伟	施工项目部 签收人/日期	2017.10.17 [Signature]
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复 查 人: _____ 日期: _____		